

FICHA TÉCNICA

CDI001

Nombre: ZAPATO ALTO DIELECTRIC Código: MB2016ZB MB20 CALZADO SERIE ULTRA LIGHT

Descripción

Calzado alto dieléctrico, con corte de última generación en fibra de nailon, sin costuras. Con puntera en fibra de vidrio y lámina de composite de espesor homogéneo de 4 mm. La suela, en EVA/CAUCHO, tiene una entresuela de material EVA altamente expandido, con poder antichoque, que da al calzado mayor flexibilidad y ligereza. La suela externa de caucho de nitrilo garantiza una perfecta adherencia en superficies tanto secas como mojadas. La plantilla está realizada con material bicomponente con cuerpo de espuma de poliuretano y espuma viscoelástica con espesor variable: 4 mm en la parte delantera y 9 mm en la zona del tacón. Notables propiedades antichoque. Antiestática. El forro DRY-PLUS de poliéster tiene un alto poder drenante, gracias a la alta capacidad de absorción del tejidoy de la estructura.

Características principales:

- Gran ligereza, transpirabilidad y comodidad
- corte sin costuras para una mayor adherencia al pie, resistente a los desgarros y a la abrasión
- Sistema High Durability Cap System: sistema de alta durabilidad de la puntera de TPU
- Lámina de composite T-FLEX de espesor homogéneo de 4 mm
- Soporte posterior de TPU para optimizar la estabilidad en la zona del talón
- Suela ergonómica y ultraflexible de EVA/caucho que garantiza un alto nivel de confort
- Ideal para ambientes limpios, caracterizados por suelos con bajo grado de aspereza

Corriente de paso: 0,6 mA (con tensión fija de 18.000 V) El calzado se ha probado con un voltaje de 18.000 V a 60 Hz durante un minuto, como lo dispone la norma americana ASTM F2413-11. El paso de corriente medido (de 0,6 mA) ha sido inferior al límite máximo dispuesto por la norma indicada con anterioridad, que es de1,0 mA.

El producto ha sido diseñado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.



Categoría	Color	Tallas
II	NEGRO/VERDE LIMA	39 - 47
Cantidad Caja	Certificaciones EN ISO 20345 Clase de protección:SBP SRC ASTM F2413-11	Precauciones Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposición directa a la luz. Antes de cada uso es necesario comprobar que los zapatos estén en perfectas condiciones, y si no están íntegros, se deben sustituir. Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua. No utilizar sustancias químicas que podrían dañar los materiales.
Destreza		